



Tips voor de omgang met textiel

HET UITZETTEN EN KRIMPEN VAN HET MATERIAAL

Let erop, dat er bij onze textielbedrukkingen maatverschillen tot +/- 3 % kunnen voorkomen, door het natuurlijke uitzetten en krimpen.

HOUDBAARHEID VAN HET MATERIAAL, VOORAL VAN DE VLAG

Bij textiel is een zorgvuldige onderhoudsbehandeling als ook een droge opslag aanbevolen. De houdbaarheid van textiel bij extern gebruik is sterk afhankelijk van milieu- en weersinvloeden, zoals wind, storm, zonnestralen en luchtvervuiling. Vanwege deze locatiespecifieke omstandigheden kunnen wij u op het weerstandsvermogen van het materiaal geen garantie geven. Wij raden u aan om bij sterke wind het materiaal op te bergen of naar binnen te halen. Volgens de statistieken uit de praktijk van de producent, gaat de stof afhankelijk van de behandeling tussen de 3 en 24 maanden mee.

OPSLAG EN REINIGING

Het materiaal moet vrijstaand waaien en mag niet in aanraking komen met gebouwen, bomen of andere obstructies. Bij een aangekondigde storm of onweer dient het materiaal zo spoedig mogelijk veilig opgeborgen of binnengehaald te worden. Wij willen u erop wijzen dat kleine schades aan het materiaal zo snel mogelijk moeten worden hersteld om grotere scheuren of andere schades te voorkomen.

Wij adviseren u voor het eerste externe gebruik het materiaal te wassen. De stoffen zijn op een fijnwas- of volledig wasprogramma met vloeibaar wasmiddel op een temperatuur tot maximaal 30°C te wassen. Vermijd het gebruik van bleekmiddelen of wasverzachters. Om te voorkomen dat het materiaal sterk vervuild, dient het regelmatig en tijdig gewassen te worden. Alle textielsoorten kunnen ook nat worden gehesen, maar dienen volledig droog opgeslagen te worden om vlekken te voorkomen. Wij raden u sterk af om het materiaal chemisch te reinigen of in de wasdroger te stoppen. U kunt het materiaal (behalve blackoutstof) op een temperatuur van maximaal 110°C zonder stoom en uitsluitend aan de achterkant strijken.

We willen erop wijzen dat polyesterstof en de blackoutstof niet gewassen mogen worden. Het voorzichtig afvegen van het materiaal is echter onschadelijk.